

**LISTA DE VERIFICAÇÃO EM ACESSIBILIDADE (ANEXO I da Instrução Normativa MPDG nº 2/2017)**

Nº OPERAÇÃO 7074.770-77		Nº SICONV 908.790		PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA		Município / UF JAGUARIAÍVA / PR				
APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO BOA VISTA										
ROTA ACES- SÍVEL	ITEM	DESCRIÇÃO	ATENDIMENTO*			ETAPA DE VERIFICAÇÃO			ITEM DA NBR 9050/15:	OBSERVAÇÕES
			SIM	NÃO nesta etapa**	N/A - Justificar (não será verificado)	PELO CONCEDENTE OU MANDATÁRIA*** NO PROJETO DE ENGENHARIA	PELO CONVENIENTE NO PROJETO EXECUTIVO DE ACESSIBILIDADE	PELO CONVENIENTE NO LAUDO DE CONFORMIDADE		
CALÇADAS	1	Há indicação em projeto do traçado da rota acessível na área de intervenção?	SIM			S	S	S	6.1	Não se aplica, não previsto em projeto.
	2 a 21	<b>CALÇADAS</b>								
	2	As calçadas novas ou reformadas possuem faixa livre com largura mínima de 1,20 m?	SIM			S	S	S	6.12.3.b)	
	3	As faixas livres não possuem obstáculos?	SIM			N	S	S	6.12.3.b)	
	4	As calçadas novas ou reformadas possuem faixa de serviço com largura mínima de 0,70 m?	SIM			N	S	S	6.12.3.a)	
	5	Em casos de calçadas novas ou reformadas com largura superior a 2,0m, há faixa de acesso?	SIM			N	S	S	6.12.1 6.12.3.c)	
	6	A faixa livre possui 2,10 m de altura livre nas calçadas novas ou reformadas?	SIM			N	S	S	6.12.3.b)	
	7	A sinalização suspensa está instalada acima de 2,10 m do piso nas calçadas novas ou reformadas?	SIM			N	S	S	5.2.8.2.3	
	8	A faixa livre ou passeio das calçadas novas ou reformadas possui inclinação transversal de até 3%?	SIM			N	S	S	6.12.3.b)	
	9	Nas calçadas novas ou reformadas há sinalização tátil direcional quando da ausência ou descontinuidade de linha-guia identificável?	SIM			N	S	S	ABNT NBR 16537 - 7.8.1	
	10	A sinalização visual possui contraste de luminância, em condições secas e molhadas nas calçadas novas?	SIM			N	S	S	5.4.6.2	
	11	Há sinalização tátil ou piso tátil para informar a existência de: desníveis, objetos suspensos, equipamentos, mudança de direção, travessia de pedestre, início e término de rampas e escadas, rebaixamentos de guia nas calçadas novas ou reformadas?	SIM			N	S	S	5.4.6.3 ABNT NBR 16537 - 6.6 - 7.4	
	12	A faixa livre das calçadas novas ou reformadas possui piso com superfície regular, firme, estável, não trepidante e anti derrapante, sob condição seca ou molhada?	SIM			N	S	S	6.3.2	
	13	O acesso de veículos aos lotes cria degraus ou desníveis na faixa livre nas calçadas novas ou reformadas?	SIM			N	S	S	6.12.4	
	14	Os rebaixamentos de calçadas ou faixas elevadas para a travessia das vias constantes da intervenção estão na direção do fluxo da travessia de pedestres em calçadas novas ou reformadas ou reformadas?	SIM			S	S	S	6.12.7	
	15	Os rebaixamentos de calçadas possuem inclinação igual ou inferior a 8,33% (nas rampas laterais e central) ou igual ou inferior a 5% para rebaixamento total (nas rampas laterais) em calçadas novas?	SIM			N	S	S	6.12.7.3 6.12.7.3.4	
	16	Os rebaixamentos de calçadas possuem rampa central com largura mínima de 1,50m em calçadas novas ou reformadas?	SIM			S	S	S	6.12.7.3	
	17	Os rebaixamentos de calçadas são feitos de forma a não reduzir a largura da faixa livre ou passeio em medida inferior a 1,20m em calçadas novas ou reformadas?	SIM			N	S	S	6.12.7.3	
	18	Há desnível entre o término do rebaixamento da calçada e o leito carroçável em calçadas novas ou reformadas?	SIM			N	S	S	6.12.7.3.1	
	19	Há rebaixamento do canteiro divisor de pistas, com largura igual à da faixa de travessia?	SIM			S	S	S	6.12.7.3.5	
	20	Os semáforos para pedestres possuem dispositivos sincronizados com sinais visuais e sonoros?	NÃO nesta etapa**			N	S	S	8.2.2.3	
21	Os semáforos, se acionados manualmente, possuem comando com altura entre 0,80 m e 1,20 m do piso?	SIM			N	S	S	5.6.4.3 8.2.2.1		
PASSA- RELAS	22	As passarelas de pedestres possuem uma das alternativas? a. rampas; b. rampas e escadas; c. rampas e elevadores; d. escadas e elevadores.	N/A - Justificar (não será verificado)			S	S	S	6.13.1	Não se aplica, não previsto em projeto.
	23 a 38	<b>RAMPAS E ESCADAS</b>	N/A - Justificar (não será verificado)							Não se aplica, não previsto em projeto.
	23	As rampas em rota acessível possuem, no mínimo, 1,20 m de largura?	SIM			S	S	S	6.6.2.5	

*Ana Claudia Keul*

**LISTA DE VERIFICAÇÃO EM ACESSIBILIDADE (ANEXO I da Instrução Normativa MPDG nº 2/2017)**

Nº OPERAÇÃO 7074.770-77	Nº SICONV 908.790	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA	Município / UF JAGUARIAÍVA / PR
----------------------------	----------------------	---	------------------------------------

APELIDO DO EMPREENDIMENTO  
PAVIMENTAÇÃO BOA VISTA

	ITEM	DESCRIÇÃO	ATENDIMENTO*			ETAPA DE VERIFICAÇÃO			ITEM DA NBR 9050/15:	OBSERVAÇÕES
			SIM	NÃO nesta etapa**	N/A - Justificar (não será verificado)	PELO CONCEDENTE OU MANDATÁRIA*** NO PROJETO DE ENGENHARIA	PELO CONVENIENTE NO PROJETO EXECUTIVO DE ACESSIBILIDADE	PELO CONVENIENTE NO LAUDO DE CONFORMIDADE		
RAMPAS E ESCADAS	24	Os patamares (intermediários, de início e término da rampa) possuem dimensão longitudinal mínima de 1,20 m e não invadem a área de circulação adjacente?		SIM		S	S	S	6.6.4	
	25	Para segmento de rampa com desnível máximo de 1,50 m, a inclinação é de 5%?		SIM		N	S	S	6.6.2.1	
	26	Para segmento de rampa com desnível máximo de 1,00 m, a inclinação é de até 6,25%?		SIM		N	S	S	6.6.2.1	
	27	Para segmento de rampa com desnível máximo de 0,80 m, sua inclinação é de até 8,33% e o número máximo de segmentos de rampa é 15?		SIM		N	S	S	6.6.2.1	
	28	Em rampas, na ausência de paredes laterais, há guarda corpos e guias de balizamento?		SIM		N	S	S	6.9.5	
	29	As escadas em rota acessível possuem no mínimo 1,20 m de largura?		SIM		S	S	S	6.8.3	
	30	Há patamar em escadas a cada desnível de 3,20 m (exceto escada de lances curvos ou mistos) com no mínimo 1,20m de dimensão longitudinal?		SIM		S	S	S	6.8.7	
	31	Os pisos dos degraus das escadas possuem dimensão entre 0,28 m e 0,32 m?		SIM		N	S	S	6.8.2	
	32	Os espelhos dos degraus das escadas possuem dimensão entre 0,16 m e 0,18 m?		SIM		N	S	S	6.8.2	
	33	Há sinalização visual aplicada nos pisos e espelhos dos degraus, contrastante com o revestimento adjacente?		SIM		N	S	S	5.4.4	
	34	Em escadas, na ausência de paredes laterais, há guarda corpos e guias de balizamento?		SIM		S	S	S	6.9.5	
	35	Nas rampas e escadas há corrimãos?		SIM		S	S	S	6.9.2.1	
	36	Em escadas e rampas os corrimãos são contínuos com diâmetro entre 30 mm a 45 mm, com altura de 0,92 m e a 0,70 m do piso e prolongamento mínimo de 0,30 m nas extremidades e recurvados nas extremidades?		SIM		N	S	S	6.9	

*Ana Cláudia Kruel*



**LISTA DE VERIFICAÇÃO EM ACESSIBILIDADE (ANEXO I da Instrução Normativa MPDG nº 2/2017)**

Nº OPERAÇÃO 7074.770-77	Nº SICONV 908.790	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA	Município / UF JAGUARIAÍVA / PR
----------------------------	----------------------	---	------------------------------------

APELIDO DO EMPREENDIMENTO  
PAVIMENTAÇÃO BOA VISTA

ITEM	DESCRIÇÃO	ATENDIMENTO*			ETAPA DE VERIFICAÇÃO			ITEM DA NBR 9050/15:	OBSERVAÇÕES
		SIM	NÃO nesta etapa**	N/A - Justificar (não será verificado)	PELO CONCEDENTE OU MANDATÁRIA*** NO PROJETO DE ENGENHARIA	PELO CONVENIENTE NO PROJETO EXECUTIVO DE ACESSIBILIDADE	PELO CONVENIENTE NO LAUDO DE CONFORMIDADE		
37	Em rampas ou escadas com largura igual ou superior a 2,40 m, há instalação de corrimão intermediário?	SIM			N	S	S	6.9.4	
38	Em rampas ou escadas, se há corrimão intermediário e patamar com comprimento superior a 1,40 m, há espaçamento mínimo de 0,80 m?	SIM			N	S	S	6.9.4.1	
39 a 53	<b>PLATAFORMAS E ELEVADORES</b>	N/A - Justificar (não será verificado)							Não se aplica, não previsto em projeto.
39	Em plataforma de elevação vertical com percurso aberto, há fechamento contínuo com altura de 1,10 m e sem vãos laterais?	N/A - Justificar (não será verificado)			N	S	S	6.10	
40	Em plataforma de elevação vertical com percurso superior a 2,00 m, o percurso é fechado?	N/A - Justificar (não será verificado)			N	S	S	6.10.3.2	
41	Em plataforma de elevação inclinada há parada programada no patamares ou pelo menos a cada 3,20 m de desnível?	N/A - Justificar (não será verificado)			N	S	S	6.10.4.2	
42	Há dispositivos de comunicação interno e externo à caixa de corrida, para solicitação de auxílio?	N/A - Justificar (não será verificado)			N	S	S	6.10.1	
43	Os elevadores, quando projetados para 1 cadeira de rodas e 1 outro usuário, possuem cabine com dimensões mínimas de 1,40 m x 1,10 m?	N/A - Justificar (não será verificado)			S	S	S	ABNT NBR NM 313 - Tabela 1	
44	Em elevadores, quando projetados para 1 cadeira de rodas e 1 outro usuário, as portas,	N/A - Justificar (não será verificado)			N	S	S	ABNT NBR NM 313 - Tabela 1	
45	O piso da cabine contrasta com o da circulação?	N/A - Justificar (não será verificado)			N	S	S	ABNT NBR NM 313	
46	Há sinalização com piso tátil de alerta junto à porta dos elevadores e plataformas de elevação vertical?	N/A - Justificar (não será verificado)			N	S	S	ABNT NBR 16537 - 6.9.1	
47	Possui sinalização sonora informando o pavimento em equipamentos com mais de duas paradas?	N/A - Justificar (não será verificado)			N	S	S	6.10.1	
48	Junto à porta do elevador há dispositivo entre 1,80 m e 2,50 m que emite sinais sonoro e visual, indicando o sentido em que a cabine se movimentará?	N/A - Justificar (não será verificado)			N	S	S	ABNT NBR NM 313	
49	A botoeira do pavimento está localizada entre 0,90 m e 1,10 m do piso?	N/A - Justificar (não será verificado)			N	S	S	ABNT NBR NM 313	
50	A botoeira da cabine está localizada entre 0,90 m e 1,30 m do piso?	N/A - Justificar (não será verificado)			N	S	S	ABNT NBR NM 313	

PLATAFORMAS E ELEVADORES

*Ana Claudia Keul*

**LISTA DE VERIFICAÇÃO EM ACESSIBILIDADE (ANEXO I da Instrução Normativa MPDG nº 2/2017)**

Nº OPERAÇÃO 7074.770-77	Nº SICONV 908.790	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA	Município / UF JAGUARIAÍVA / PR
----------------------------	----------------------	---	------------------------------------

APELIDO DO EMPREENDIMENTO  
PAVIMENTAÇÃO BOA VISTA

	ITEM	DESCRIÇÃO	ATENDIMENTO*			ETAPA DE VERIFICAÇÃO			ITEM DA NBR 9050/15:	OBSERVAÇÕES
			SIM	NÃO nesta etapa**	N/A - Justificar (não será verificado)	PELO CONCEDENTE OU MANDATÁRIA*** NO PROJETO DE ENGENHARIA	PELO CONVENIENTE NO PROJETO EXECUTIVO DE ACESSIBILIDADE	PELO CONVENIENTE NO LAUDO DE CONFORMIDADE		
	51	O desnível entre o piso da cabine e o piso externo é de, no máximo, 15 mm?	N/A - Justificar (não será verificado)			N	S	S	ABNT NBR NM 313	
	52	A distância horizontal entre o piso da cabine e o piso externo é de, no máximo, 35 mm?	N/A - Justificar (não será verificado)			N	S	S	ABNT NBR NM 313	
	53	O número do pavimento está localizado nos batentes externos, indicando o andar, em relevo e em Braille?	N/A - Justificar (não será verificado)			N	S	S	5.4.5.2	
	54 a 62	<b>ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS</b>	N/A - Justificar (não será verificado)							Não se aplica, não previsto em projeto.
ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS	54	Há rota acessível interligando as vagas reservadas dos estacionamentos aos acessos?	N/A - Justificar (não será verificado)			N	S	S	6.2.4	
	55	Há vagas de estacionamento reservadas a veículos que transportem pessoas com deficiência?	N/A - Justificar (não será verificado)			S	S	S	Lei 13.146/2015	
	56	O número de vagas de estacionamento reservadas a veículos que transportem pessoas com deficiência é de, no mínimo, 2% do total de vagas, assegurada, no mínimo 1 vaga?	N/A - Justificar (não será verificado)			S	S	S	Lei 13.146/2015	
	57	As vagas destinadas a pessoas com deficiência localizam-se a, no máximo, 50m do acesso à edificação ou elevadores?	N/A - Justificar (não será verificado)			N	S	S	6.14.1.2	
	58	As vagas destinadas a pessoas com deficiência contam com espaço adicional de, no mínimo, 1,20 m de largura?	N/A - Justificar (não será verificado)			N	S	S	6.14.1.2	
	59	Há vagas de estacionamento reservadas a veículos que transportem pessoas idosas?	N/A - Justificar (não será verificado)			S	S	S	Lei 10.741/2003	
	60	O número de vagas destinadas a veículos que transportem pessoas idosas é de, no mínimo, 5% do total de vagas, com no mínimo uma vaga?	N/A - Justificar (não será verificado)			S	S	S	Lei 10.741/2003	
	61	As vagas destinadas a pessoas idosas estão posicionadas próximas das entradas do edifício?	N/A - Justificar (não será verificado)			N	S	S	6.14	
	62	As vagas reservadas contêm sinalização vertical e horizontal?	N/A - Justificar (não será verificado)			N	S	S	5.5.2.3 6.14	
	63 a 69	<b>ACESSO</b>	N/A - Justificar (não será verificado)							Não se aplica, não previsto em projeto.
	63	Há indicação no projeto do traçado da rota acessível?	N/A - Justificar (não será verificado)			S	S	S	6.1.1	

*Ana Claudia Beul*



**LISTA DE VERIFICAÇÃO EM ACESSIBILIDADE (ANEXO I da Instrução Normativa MPDG nº 2/2017)**

Nº OPERAÇÃO 7074.770-77		Nº SICONV 908.790		PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA		Município / UF JAGUARIAÍVA / PR				
APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO BOA VISTA										
	ITEM	DESCRIÇÃO	ATENDIMENTO*			ETAPA DE VERIFICAÇÃO			ITEM DA NBR 9050/15:	OBSERVAÇÕES
			SIM	NÃO nesta etapa**	N/A - Justificar (não será verificado)	PELO CONCEDEENTE OU MANDATÁRIA*** NO PROJETO DE ENGENHARIA	PELO CONVENIENTE NO PROJETO EXECUTIVO DE ACESSIBILIDADE	PELO CONVENIENTE NO LAUDO DE CONFORMIDADE		
ACesso	64	A rota acessível interliga as áreas de uso público e adaptadas da edificação e incorpora as circulações?	N/A - Justificar (não será verificado)			S	S	S	6.1.1	
	65	Todas as entradas da edificação de uso público ou comum são acessíveis?	N/A - Justificar (não será verificado)			N	S	S	6.2.1; 6.1.1.1	
	66	Se houver controle de acesso, tipo catracas ou cancelas, pelo menos um deles em cada conjunto é acessível?	N/A - Justificar (não será verificado)			N	S	S	6.2.5	
	67	Possui sinalização informativa e direcional nas entradas e saídas acessíveis?	N/A - Justificar (não será verificado)			N	S	S	6.2.8	
	68	Há mapa acessível instalado imediatamente após a entrada principal com piso tátil associado, informando os principais pontos de distribuição no prédio ou locais de maior utilização?	N/A - Justificar (não será verificado)			N	S	S	Anexo B B.4	
	69	Há pelo menos duas formas de deslocamento vertical nas circulações verticais? (escadas, rampas, plataformas elevatórias ou elevador)	N/A - Justificar (não será verificado)			S	S	S	6.3	
	70 a 73	<b>PISO</b>								
PISO	70	As superfícies de piso possuem revestimento regular, firme, estável, não trepidante e antiderrapante, estando secas ou molhadas?	SIM			N	S	S	6.3.2	
	71	A rota acessível é nivelada ou possui desníveis de no máximo 0,5 cm, ou quando maior que 0,5 cm e menor que 2 cm é chanfrada na proporção 1:2 (50%)	SIM			N	S	S	6.3.4.1	
	72	Há rampa nos casos em que ocorra um desnível maior que 2 cm?	SIM			N			6.1 6.4.1.2	
	73	Se houver grelhas e juntas de dilatação em rotas acessíveis, os vãos perpendiculares ao fluxo principal possuem dimensão máxima de 15mm?	SIM			N	S	S	6.3.5	
	74 a 82	<b>CORREDORES</b>	N/A - Justificar (não será verificado)							Não se aplica, não previsto em projeto.
ROTA DE FUGA	83	Quando a rota de fuga incorpora escadas de emergência e elevadores de emergência há área de resgate com no mínimo um M.R (0,80x1,20m) por pavimento e um para cada escada e elevador de emergência?	N/A - Justificar (não será verificado)			S	S	S	6.4.4	Não se aplica, não previsto em projeto.
	84	As rotas de fuga e as saídas de emergência estão sinalizadas, com informações visuais, sonoras e táteis?	N/A - Justificar (não será verificado)			N	S	S	5.5.1	Não se aplica, não previsto em projeto.
	85 a 102	<b>RAMPAS E ESCADAS</b>	N/A - Justificar (não será verificado)							Não se aplica, não previsto em projeto.
	103 a 117	<b>PLATAFORMAS E ELEVADORES</b>	N/A - Justificar (não será verificado)							Não se aplica, não previsto em projeto.
	118 a 129	<b>PORTAS E JANELAS</b>	N/A - Justificar (não será verificado)							Não se aplica, não previsto em projeto.
	130 a 135	<b>GERAL</b>	N/A - Justificar (não será verificado)							Não se aplica, não previsto em projeto.
	136 a 141	<b>PORTAS</b>	N/A - Justificar (não será verificado)							Não se aplica, não previsto em projeto.
	142 a 148	<b>BACIA SANITÁRIA</b>	N/A - Justificar (não será verificado)							Não se aplica, não previsto em projeto.
	149 a 152	<b>LAVATÓRIO</b>	N/A - Justificar (não será verificado)							Não se aplica, não previsto em projeto.
	153 a 156	<b>MICTÓRIO</b>	N/A - Justificar (não será verificado)							Não se aplica, não previsto em projeto.

*Ana Claudia Beul*

**LISTA DE VERIFICAÇÃO EM ACESSIBILIDADE (ANEXO I da Instrução Normativa MPDG nº 2/2017)**

Nº OPERAÇÃO 7074.770-77	Nº SICONV 908.790	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA	MUNICÍPIO / UF JAGUARIAÍVA / PR
----------------------------	----------------------	---	------------------------------------

APELIDO DO EMPREENDIMENTO  
PAVIMENTAÇÃO BOA VISTA

	ITEM	DESCRIÇÃO	ATENDIMENTO*			ETAPA DE VERIFICAÇÃO			ITEM DA NBR 9050/15:	OBSERVAÇÕES
			SIM	NÃO nesta etapa**	N/A - Justificar (não será verificado)	PELO CONCEDENTE OU MANDATÁRIA*** NO PROJETO DE ENGENHARIA	PELO CONVENIENTE NO PROJETO EXECUTIVO DE ACESSIBILIDADE	PELO CONVENIENTE NO LAUDO DE CONFORMIDADE		
	157 a 162	ACESSÓRIOS	N/A - Justificar (não será verificado)							
	163 a 168	BOXE DE CHUVEIRO	N/A - Justificar (não será verificado)							Não se aplica, não previsto em projeto.
	169 a 172	BANHEIRA	N/A - Justificar (não será verificado)							Não se aplica, não previsto em projeto.
	173 a 183	ÁREA COMUM DOS VESTIÁRIOS	N/A - Justificar (não será verificado)							Não se aplica, não previsto em projeto.
	184 a 188	CABINAS	N/A - Justificar (não será verificado)							Não se aplica, não previsto em projeto.
BANCOS	189	Os bancos para vestiários possuem encosto e profundidade mínima de 0,45 m, largura mínima de 0,70 m e altura de 0,46 m do piso, e possuem um espaço livre inferior com 0,30 m de profundidade?	N/A - Justificar (não será verificado)			N	S	S	7.14.2	Não se aplica, não previsto em projeto.
	190	Os bancos possuem área de transferência lateral com dimensões mínimas de 0,80 x 1,20 m?	N/A - Justificar (não será verificado)			N	S	S	7.14.2 Figura 131	Não se aplica, não previsto em projeto.
	191 a 194	ARMÁRIOS	N/A - Justificar (não será verificado)							Não se aplica, não previsto em projeto.
ACES- SÓRI S	195	Os cabides e porta-objetos estão a uma altura entre 0,80 m e 1,20 m?	N/A - Justificar (não será verificado)			N	S	S	7.14.5	Não se aplica, não previsto em projeto.
	196	O porta-objetos possui profundidade máxima de 0,25 m?	N/A - Justificar (não será verificado)			N	S	S	7.14.5	Não se aplica, não previsto em projeto.
	197 a 206	MOBILIÁRIO (EXTERNO E INTERNO)	N/A - Justificar (não será verificado)							Não se aplica, não previsto em projeto.
TRANS- PORTE	207	Em pontos de embarque e desembarque de transporte público, se houver assentos fixos e/ou apoios isquiatólicos, há também espaço para P.C.R. com dimensões de 0,80 m x 1,20 m?	N/A - Justificar (não será verificado)			S	S	S	8.2.1.2	Não se aplica, não previsto em projeto.
	208	Há sinalização informativa sobre as linhas disponíveis nos pontos de ônibus, dos tipos visual e sonora?	N/A - Justificar (não será verificado)			N	S	S	8.2.1.3 5.2.7	Não se aplica, não previsto em projeto.
	209 a 213	TELEFONES	N/A - Justificar (não será verificado)							Não se aplica, não previsto em projeto.
VEGE- TAÇÃO	214	Se houver áreas drenantes de árvores invadindo as faixas livres do passeio, há grelhas de proteção, com vãos de no máximo 15 mm?	SIM			N	S	S	8.8.3	
	215 a 221	BALCÕES DE ATENDIMENTO E/OU INFORMAÇÕES	N/A - Justificar (não será verificado)							Não se aplica, não previsto em projeto.
	222 a 226	AUTO-ATENDIMENTO	N/A - Justificar (não será verificado)							Não se aplica, não previsto em projeto.
	227 a 232	BEBEDOUROS	N/A - Justificar (não será verificado)							Não se aplica, não previsto em projeto.

\* A ser preenchido pelo Proponente na entrega de documentação para a Mandatária / Concedente, referente a 1ª etapa de verificação (análise do Projeto Engenharia)  
 \*\* Será verificado pelo Conveniente no Projeto Executivo de Acessibilidade

\*\*\* A Mandatária verificará somente os itens inseridos na rota acessível (indicada no projeto) marcados com "SIM" nos instrumentos de transferência com valor de repasse acima de R\$ 5 milhões.  
 N/A - Não se aplica; S-sim; N-não

JAGUARIAÍVA / PR

Local

quinta-feira, 25 de fevereiro de 2021

Data

*Ana Claudia Krul*  
 Responsável Técnico pelo projeto de acessibilidade:  
 Nome: ANA CLAUDIA KRUL  
 CREA/CAU: 69.540/D-PR  
 ART/RR: 1720211238566  
 CPF: 027.545.079-14